



Sesam - Übung

Klein-11.evt - Trainer

(Update: 05.10.05)

Fahren auf dem Gegengleis mit Hsig und Zs8

(Unbefahrbare Stelle im Gleis)

Ablauf:

08:25:00 – 09:15:00

ümgestürzter Baum im Gleis Kleinstadt – Dortheim
im km 38,100

betrifft Züge 582, 4024 – Fahren auf dem Ggl mit
Hsig und Zs8

Rotte zur Beseitigung – Arbeitsstellen auf der freien
Strecke benachrichtigen

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tag XX.XX	Regelgleis von Erle Gegengleis nach				Regelgleis nach Dortheim Gegengleis von				
Zugnummer →	Annahme	Abfahrt	Rück- meldung	Ankunft	Annahme	Abfahrt	Rück- meldung	Zugnummer ←	Meldungen und Vermerke
	U M	U M	U M	U M	U M	U M	U M		
									Überg. 7.55 übern.
									Schmitz
2648		7 58		8 04		8 05			
52108		8 05		8 12		8 12			
4022		8 12		8 19		8 21			
					gesp 8.25				8.25 von 68265:
									umgestürzter
									Baum im Gl Ks -
									Dh in km 38,100,
									Nachbargleis
									nicht betroffen,
									Tf Brunner
									8.25 Bet ben
4021		8 31							
582		8 38							
4024				8 39					
582				8 43					
									8.50 von Arb in
									km 38,100:
									Beseitigung des
									Baumes in Gl
									Ks - Dh,
									Mithören der
									Zugmeldungen
									über Funk, König
57466		8 52		9 00					
4026		9 09							



